Fiche pratique — Caméra Teltonika KeepCam

Épisode 09.



Identité du produit

Caractéristique	Valeur	Source
Code commandé	KEPCAMAAAA01 ×1 = Teltonika KeepCam (variante de bandes à lire sur l'étiquette)	Proforma GAHKO26111101
Alimentation	9–36 V DC ; câble fourni déjà protégé ; fusible recommandé 5 A si requis	DS v1.1 / wiki
Faisceau	Rouge PWR_VCC, noir PWR_GND, orange PWR_ACC ; ou prise OBD (pas les deux)	Wiki Accessories & Wiring
Stockage	2 × microSD jusqu'à 512 Go — non livrées	DS v1.1 / wiki
Wi-Fi	Point d'accès ; mot de passe par défaut 12345678 à changer	Wiki LED & Buttons
Protocole	JT/T 808 / 1078 ; configuration TCT uniquement	Wiki KeepCam
Boîtier	119,7 × 75,2 × 45,8 mm, 368 g ; −20 à +60 °C	DS v1.1

Livré, ou à commander séparément

Élément	Situation de notre commande
Caméra, faisceau d'alimentation et de signaux, support	Livrés (colis standard)
Carte microSD (2 emplacements, 512 Go max. chacun)	NON livrée : au moins une carte obligatoire pour enregistrer
Caméra conducteur (DSM) sur montant de pare-brise	Non commandée : alertes conducteur indisponibles

Élément	Situation de notre commande
Caméras latérale, arrière, dôme intérieur	Non commandées
Carte SIM data (Micro-SIM)	À fournir

Le faisceau : les 3 conducteurs d'alimentation

Fil	Repère	Raccordement
Rouge	PWR_VCC	Plus de la batterie
Noir	PWR_GND	Moins de la batterie
Orange	PWR_ACC	Position accessoires (ACC) du contacteur
Fusible	Câble déjà protégé	Ne pas ajouter un 2e fusible ; si un fusible est requis : 5 A (Teltonika)
Variante	Prise OBD	Faisceau OU prise OBD, jamais les deux

Voyants et bouton (couleurs fixes, jamais clignotantes)

Repère	Vert fixe	Rouge fixe
PWR	Sous tension, fonctionnement normal	—
4G	Connectée à la plateforme JT808	Non connectée
GPS	Position calculée	Échec de positionnement
REC	Stockage d'enregistrement normal	Erreur de stockage (carte absente ?)
Bouton rouge	1 appui : alarme panique vers le serveur	Appui 5 s : réactive le Wi-Fi

Quiz — corrigé formateur

Question	Bonne réponse	Explication
Le voyant REC est rouge juste après la pose. Cause probable ?	B. Pas de carte microSD	Aucune carte n'est livrée : sans microSD, pas d'enregistrement.
Les alertes de franchissement de ligne sont fausses. Que vérifier ?	B. Visée et calibrage, dont le décalage latéral	Un décalage latéral non saisi fausse les alertes de ligne et de collision.

Statut des contenus et sources

Aucune vidéo réelle tournée. Compatibilité de la plateforme JT/T 1078 à valider. DSM indisponible sans caméra conducteur (non commandée). Informer les conducteurs filmés.

DS KeepCam v1.1 : https://wiki.teltonika-gps.com/images/e/ea/DS-KeepCam.pdf
Wiki KeepCam : https://wiki.teltonika-gps.com/view/Teltonika_KeepCam
Installation & Calibration, Accessories & Wiring, LED Indicators & Buttons, Configuration (wiki, 16/11/2026)